



**USB-Interface für Bügelmessschraube digital**  
*USB-interface for digital micrometers*



Anschluss an PC über USB  
Direkte Messwertübertragung an PC  
Speicherbar als Textdatei, Exceltabelle oder in Datenbank  
Messwertübergabe per Daten-Taste an der Messschraube, am Interface oder mittels Fußschalter

*PC connection via USB port  
Straight data transmission to PC  
Data transmission via data-button on indicator,  
interface or via foot switch*

Bezeichnung Description	No.
USB-Interface für Bügelmessschraube digital - Tastatur DE (QWERTZ) <i>USB-interface for digital micrometer - keyboard DE (QWERTZ)</i>	940-30
USB-Interface für Bügelmessschraube digital - Tastatur EN/FR/RU/AR (QWERTY) <i>USB-interface for digital micrometer - keyboard EN/FR/RU/AR (QWERTY)</i>	940-31
Anschlusskabel für Bügelmessschraube digital <i>Connection cable for digital Micrometer</i>	940-301
Fußschalter für Interface 940-10/ -20/ -30 <i>Foot switch für interface 940-10/ -20/ -30</i>	940-40



**Wireless Datenübertragung digi. Bügelmessschrauben**  
*wireless data transmission for digital micrometers*



Direkte Messwertübertragung an PC . Speicherbar als Textdatei, Excel- oder Datenbanktabelle . Ca. 20m Reichweite  
Pro USB-Empfänger bis zu 8 Messgeräte  
Optisches (LED) und akustisches Signal bei Datenübergabe

*Collects data and transmits directly into Microsoft standard software (Word, Excel, database) . Ca. 20m operating range  
For each USB-receiver up to 8 measuring instruments  
Optical (LED) and acoustic signal when transferring data*

Bezeichnung/Description	No.
USB-Wireless Set <i>USB wireless set</i>	940-60
USB-Wireless Empfänger <i>USB wireless receiver</i>	940-51
Wireless Sender <i>Wireless transmitter</i>	940-62
Wireless Sender mit Kabel + Anschluss Fußschalter <i>Wireless transmitter w/ cable + footswitch connet.</i>	940-63