

## Grenzlehrdorne

Ausführung: Die Gutseiten dieser Arbeitslehren werden mit einem Abnutzungsaufmaß nach DIN 7164 gefertigt. Messkörper aus erstklassigem Lehrenstahl, gehärtet, entspannt, geschliffen und geläppt. Grenzlehrdorne mit Passung H7 . Norm: Toleranz und Abmaße nach DIN 1938-1



## Plain plug gauge

Version: The "Go" ends of these working gauges have a wear allowance to DIN 7164. Measuring body made of first class gauge steel, hardened, stress-relieved, ground, and lapped. Plug gauge with fit H7 . Standard: Tolerance and dimensions to DIN 1938-1



Grenzlehrdorn-Satz  
Plain plug gauges in set  
Seite/page 151

Nennmaß Nominal size mm	H7 No.	Nennmaß Nominal size mm	H7 No.	Nennmaß Nominal size mm	H7 No.	Nennmaß Nominal size mm	H7 No.
1	400-01	18	400-18	44	400-44*	73	400-73*
1,5	404-15	19	400-19	45	400-45*	74	400-74*
2	400-02	20	400-20	46	400-46*	75	400-75*
2,5	404-25	21	400-21	47	400-47*	76	400-76*
3	400-03	22	400-22	48	400-48*	78	400-78*
3,5	404-35	23	400-23	49	400-49*	80	400-80*
4	400-04	24	400-24	50	400-50*	81	400-81*
4,5	404-45	25	400-25	51	400-51*	82	400-82*
5	400-05	26	400-26	52	400-52*	83	400-83*
5,5	404-55	27	400-27	53	400-53*	84	400-84*
6	400-06	28	400-28	54	400-54*	85	400-85*
6,5	404-65	29	400-29	55	400-55*	86	400-86*
7	400-07	30	400-30	56	400-56*	88	400-88*
7,5	404-75	31	400-31	57	400-57*	89	400-89*
8	400-08	32	400-32	58	400-58*	90	400-90*
8,5	404-85	33	400-33	59	400-59*	91	400-91*
9	400-09	34	400-34	60	400-60*	94	400-94*
9,5	404-95	35	400-35	62	400-62*	95	400-95*
10	400-10	36	400-36	63	400-63*	96	400-96*
11	400-11	37	400-37	64	400-64*	97	400-97*
12	400-12	38	400-38	65	400-65*	100	400-101*
13	400-13	39	400-39	66	400-66*		
14	400-14	40	400-40	67	400-67*		
15	400-15	41	400-41	68	400-68*		
16	400-16	42	400-42*	70	400-70*		
17	400-17	43	400-43*	72	400-72*		

Sondergrößen auf Anfrage  
Special sizes upon request

\* zweigeteilt/two parts

