


# Příslušenství

## Kolíkový klíč


nerez nebo kalená ocel



| Obj.č.  | Analogicky Renishaw | S mm | L mm | ML mm | ML1 mm | D mm | DS mm | DS1 mm | Váha g |
|---------|---------------------|------|------|-------|--------|------|-------|--------|--------|
| K651223 | M-5000-3540         |      | 23   |       |        |      | 1,2   |        | 0,51   |

## Kalibrační koule s dříkem


základna z nerezové oceli  
koule z keramiky



| Obj.č.  | Analogicky Renishaw | S mm | L mm |             | B mm | Váha g |
|---------|---------------------|------|------|-------------|------|--------|
| K651290 |                     | 10   | 80   | s adaptérem | M6   |        |
| K651218 |                     | 15   | 130  |             | M8   |        |
| K651219 |                     | 20   | 135  |             | M8   |        |
| K651220 |                     | 25   | 140  |             | M8   |        |
| K651221 |                     | 30   | 145  |             | M8   |        |

## Základní deska pro kalibrační koule

nerez



| Obj.č.  | Abalogicky Swip | S mm | ML mm |  | B mm | Váha g |
|---------|-----------------|------|-------|--|------|--------|
| K651222 | 43430-9250.04   |      | 141   |  |      |        |

## Klíč S8 pro snímací hlavu Renishaw

TP2 klíč



| Obj.č.  | Analogicky Renishaw | S mm | L mm | ML mm | ML1 mm | D mm | DS mm | DS1 mm | Váha g |
|---------|---------------------|------|------|-------|--------|------|-------|--------|--------|
| K651230 | M-5000-3541         |      | 70   |       |        |      |       |        |        |